



GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RU8279CT01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ	SERVICE REPORT	Дата Date	22.10.2021
------------------------	-----------------------	--------------	------------

Номер работы / Job Number A4962054	Тип работы / Job Type Р	Город / City Москва
---------------------------------------	----------------------------	------------------------

Наименование оборудования/System Optima 660	Наименование медучреждения / Hospital name Рэмми
--	---

Состояние оборудования на начало работы <input checked="" type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно	Состояние оборудования по завершению работ <input type="checkbox"/> исправно <input checked="" type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно
--	---

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue
Плановое ТО.

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Вот именно плановое профилактическое обслуживание компьютерной томографа согласно сервисной документации производителя System scan. тест выполнен успешно. Артефактов нет. Сильно стучит аксиальный экран. В/в трубки 6 р/трубке на ретине HAV. Дефект местный диск sdb и sda

Рекомендации, комментарии / Follow up

Рекомендуется заменить аксиальный экран (р/н 5723262-3) р/трубку (р/н 031837) и местный диск (р/н 5700000-37) - 2шт.

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC Инж-р/FE		
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by
Должность / Title: ст. техник
Ф.И.О / Name: Бондарев А.В.
Подпись / Signature: [Подпись]



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Serviced by / parts installed
Должность / Title: инженер
Ф.И.О / Name: Тараканов С.К.
Подпись / Signature: [Подпись]

