



Идентификационный №
System ID

RU 8279MR01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT

Дата / Date: 6.02.2023

Номер работы / Job Number С3294054 С3294054	Тип работы / Job Type С.С	Город / City Москва
Наименование оборудования/System ИСТОРИНА МВ360	Наименование медучреждения / Hospital name ООО «РЭМСИ Диагностика Русь»	
Состояние оборудования на начало работы <input checked="" type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно	Состояние оборудования по завершению работ <input checked="" type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно	

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue
 Низкий уровень жидкости в камере системного кабрикета. Ошибки на колесной катушке.

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests
 Долила жидкость в камеру системного кабрикета. Ошибки на колесной катушке не воспроизвелись.

Рекомендации, комментарии / Follow up

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части / GE part #	Наименование запасной части / Part description	Серийный № / Serial #	Возвратная / Returned	Порядок возврата / Return method	Кол-во / Quantity	Серийный № старой з/ч / Removed part Serial #
1					TK/TC	Иск-р/ИФ	
2					TK/TC	Иск-р/ИФ	
3					TK/TC	Иск-р/ИФ	
4					TK/TC	Иск-р/ИФ	

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр.) применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности. Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
6.02.2023	MR System	14:00	15:00	1:00	

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты / Accepted by
 Должность / Title: Сл. инженер сервисной службы
 Ф.И.О. / Name: Волгарев Н.В.
 Подпись / Signature: [Подпись]



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены / Serviced by / parts installed
 Должность / Title: инженер
 Ф.И.О. / Name: Корсаков В.В.
 Подпись / Signature: [Подпись]





Идентификационный №
System ID

R V 8 2 7 9 M R 0 1

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT

Дата / Date: **17 марта 2023**

Номер работы / Job Number BO632054	Тип работы / Job Type P	Город / City Москва
Наименование оборудования/System Optima MR360 MR35T	Наименование медучреждения / Hospital name РХИСи Диалогистика	
Состояние оборудования на начало работы <input type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно		Состояние оборудования по завершению работ <input type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue

Требуется выполнение планового тех обслуживания

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Выполнено плановое тех обслуживание

Эксплуатация разрешена.

Рекомендации, комментарии / Follow up

Рекомендуется наличие охл. жидкости для град. шипера, замена правого консоли оператора, продлиннитесь срок действия ПО

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC	Итак-р/FE	
2					TK/TC	Итак-р/FE	
3					TK/TC	Итак-р/FE	
4					TK/TC	Итак-р/FE	

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средство защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
17.03.2023	system	9.00	13.00	4.00	

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части
Accepted by

Должность / Title:

Ф.И.О / Name:

Подпись / Signature



От ООО «ДжиИ Хэлска» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Serviced by / parts installed

Должность / Title:

Ф.И.О / Name:

Подпись / Signature





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

R V 8 2 7 9 M R 0 1

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT Дата / Date: 30. июня 2023

№ работы / Job Number: С190054 Тип работы / Job Type: Р Город / City: Москва

Наименование оборудования/System: MR БТ Оптика MR360 Наименование медучреждения / Hospital name: МУ Рэмси Диагностика

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно
Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue:
Требуется выполнение тех.обслуживания

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests:
Выполнено плановое тех. обслуживание.

Эксплуатация разрешена.

Рекомендации, комментарии / Follow up:
Рекомендуется замена мех.locks корпуса кривой системы, наличие окл. жидкости для град. камеры, замена палпы град. камеры.

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC	Иск-р/FE	
2					TK/TC	Иск-р/FE	
3					TK/TC	Иск-р/FE	
4					TK/TC	Иск-р/FE	

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр.), примененные в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
30.06.2023	System	8.30	12.30	4.00	

От медицинского учреждения / For Hospital
Работа / запасные части приняты / Ascerted by: _____
Должность / Title: д.т. наук Доктарова
Ф.И.О / Name: _____
Подпись / Signature: _____

От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare
Работы выполнены / запасные части установлены / Serviced by / parts installed: _____
Должность / Title: инженер Б.Е.К.
Ф.И.О / Name: _____
Подпись / Signature: _____





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

R48229CT01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT	Дата Date	11.09.2023
---------------------------------------	--------------	------------

Номер работы / Job Number 9522054	Тип работы / Job Type С	Город / City Москва
--------------------------------------	----------------------------	------------------------

Наименование оборудования/System Optima CT660	Наименование медучреждения / Hospital name РЭМСи Филиал
--	--

Состояние оборудования на начало работы <input type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input checked="" type="checkbox"/> неисправно	Состояние оборудования по завершению работ <input type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input checked="" type="checkbox"/> неисправно
--	---

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue
 Не происходит загрузка гелера

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests
 Проверка и прозвонка кабелей А01-арм: ошибка связи с платой управления индикатором. В результате прозвонки обнаружены отсоединенные контакты 3, 5 В на плате управления индикатором. Плату необходимо заменить (P/A: 533,5482)
 Обтереть контакты ошибки катодного вытормозного диска. Рекомендую его заменить (P/A: 5700000-38)

Рекомендации, комментарии / Follow up
 Рекомендую выдать акты описи работ оператору.
 Рекомендую замену плат: P/A: 5271812-2 (4 шт.); P/A: 5270886-2 (5 шт.)
 P/A: 5550798-2 (1 шт.)
 После замены плат индикатор рекомендуется выдать специалисту РЭМС-контролеру и после реализации И-за формой реализовать обратную связь.

Использованные запасные части / Used Spare parts							
#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвращена Returned	Порядок возврата Return method	Кон-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TR/TC	1шт./p/FE	
2					TR/TC	1шт./p/FE	
3					TR/TC	1шт./p/FE	
4					TR/TC	1шт./p/FE	

Рентгеновская трубка / Removed - installed Tube				
Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр.) применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time					
Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital
 Работа / запасные части приняты
 Asserted by
 Должность / Title: С.В. Бойков
 Ф.И.О / Name: Бойков С.В.
 Подпись / Signature



От ООО «Джи Хэлскеа» / For GE Healthcare
 Работы выполнены / запасные части установлены
 Serviced by / parts installed
 Должность / Title: инженер 6Р
 Ф.И.О / Name: Григорьев А.Р.
 Подпись / Signature





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

РЧ 8279 СТО 1

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT

Дата
Date **23 мая 2023**

Номер работы / Job Number С6050057	Тип работы / Job Type С	Город / City Москва
--	-----------------------------------	-------------------------------

Наименование оборудования/System Optima 660	Наименование медучреждения / Hospital name РЭМСИ
---	--

Состояние оборудования на начало работы <input type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input checked="" type="checkbox"/> неисправно	Состояние оборудования по завершению работ <input checked="" type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно
--	---

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue
Замена генератора.

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests
**Выполнена замена генератора JEDI 60 DC. Проверка контактной
вращающейся части колеса. Замена два предохранителя (предохранитель
кольцевой цепи) на входной линии РЧ.
Проверка калибровки сенсора. Калибровка по воздуху.
Тестовые исследования выполнены без сбоев.**

Рекомендации, комментарии / Follow up
**Рекомендуется замена реле 5274812-2 x4, 5270886-2 x5,
5350798-2 x1.**

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1	2401826-5	JEDI 60 DC Generator	238072WGB		TK/TC	Иск-р/FE	1 161436WGO
2					TK/TC	Иск-р/FE	
3					TK/TC	Иск-р/FE	
4					TK/TC	Иск-р/FE	

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр.), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by
Должность / Title: **ст. тех. вед. А.В.**
Ф.И.О. / Name: **Александр И.В.**
Подпись / Signature

От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Serviced by / parts installed
Должность / Title: **инженер**
Ф.И.О. / Name: **Томаренко К.Н.**
Подпись / Signature



GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RU18279CT01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT

Дата
Date

27 февраля 2023

Номер работы / Job Number С3317054	Тип работы / Job Type С	Город / City Москва
Наименование оборудования/System Optima 660	Наименование учреждения / Hospital name РЭМЦ	
Состояние оборудования на начало работы <input type="checkbox"/> исправно <input checked="" type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно		Состояние оборудования по завершению работ <input type="checkbox"/> исправно <input checked="" type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue

Консоль оператора не синхронизируется с кардиомонитором.

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Неисправность сети/за компьютером / консоль оператора
 Неисправность задела компьютер 5135480-4.
 Ошибка в работе программного модуля файла (sta). Изменяется
 Запись файла 5700000-23

Рекомендации, комментарии / Follow up

Эксплуатация с сервисной

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC	Иск-р/FE	
2					TK/TC	Иск-р/FE	
3					TK/TC	Иск-р/FE	
4					TK/TC	Иск-р/FE	

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), примененные в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by

Должность / Title:

С.И.Иванов

Ф.И.О / Name:

Болдырев И.В.

Подпись / Signature

От ООО «Джи Хэлска» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Serviced by / parts installed

Должность / Title:

Ф.И.О / Name:

Подпись / Signature

Иванов И.В.

ООО «Джи Хэлска» GE Healthcare



GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RU 8279CT01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT

Дата
Date

27 февраля 2023

Номер работы / Job Number B9378054	Тип работы / Job Type P	Город / City Москва
Наименование оборудования/System Optima 660	Наименование учреждения / Hospital name РДМС	
Состояние оборудования на начало работы <input type="checkbox"/> исправно <input checked="" type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно		Состояние оборудования по завершению работ <input type="checkbox"/> исправно <input checked="" type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue

Плакете 70

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Выполнено плановое техническое обслуживание компьютерного томографа согласно документации производителя

Рекомендации, комментарии / Follow up

Эксплуатация с ограничением (с/с)
Синхронизация картриджа RF-5# C3317054).
Шуфляж установленный на месте, рекомендовано его замена
5340216

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратен Returned	Порядок возврата Return method		Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
					TK/TC	Use-p/FE		
1					TK/TC	Use-p/FE		
2					TK/TC	Use-p/FE		
3					TK/TC	Use-p/FE		
4					TK/TC	Use-p/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр. примененные в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by

Должность / Title:

Ф.И.О. / Name:

Подпись / Signature



От ООО «Джиг Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Serviced by / parts installed

Должность / Title:

Ф.И.О. / Name:

Подпись / Signature

